

Syntilor



FARBA DO BETONU ULTRA OCHRONA

Dekoruje i chroni podłogi narażone na intensywne użytkowanie (garaże, schody, piwnice itp.) lub agresywne warunki atmosferyczne (taras, balkon, parapety itp.).

- Na zewnątrz – Do wnętrza

1

ETAP

PRZYGOTOWANIE

- Zastosowanie **Cleanera – Środka do czyszczenia posadzek betonowych Syntilor** jest niezbędne przed malowaniem posadzek cementowych lub betonowych.
- Podłoże musi być odpowiednio czyste, suche i porowate.
- **Surowe podłoże cementowe lub betonowe (świeże, które wysychało co najmniej 90 dni lub starsze):** umyć za pomocą **Cleanera – Środka do czyszczenia posadzek betonowych Syntilor**, obficie spłukać wodą i zostawić do wyschnięcia (od 24 do 48 godzin). Należy sprawdzić porowatość podłoża nakładając odrobinę wody na powierzchnię, musi ona zostać szybko wchłonięta (od 1 do 2 minut). Jeśli posadzka jest zabrudzona, odtłuścić ją wcześniej acetonem.
- **Posadzka cementowa lub betonowa już pomalowana (farba glicerynowa lub akrylowa):**
 - **Powłoki malarskie w dobrym stanie:** przemyć powierzchnię za pomocą neutralnego detergentu. Przetrzeć powierzchnię papierem ściernym (ziarnistość 80) i odkurzyć.
 - **Łuszcząca się farba:** Usunąć łuszczenie i przetrzeć powierzchnię papierem ściernym (ziarnistość 80). Zmyć za pomocą **Cleanera – Środka do czyszczenia posadzek betonowych Syntilor**, obficie spłukać wodą i zostawić do wyschnięcia (od 24 do 48 godzin).

Wykonać próbę przyczepności na małej powierzchni.

Uwaga: gładkie posadzki (lub jastrychy z dodatkiem modyfikatorów opóźniających wiązanie) należy przygotować mechanicznie (szlifowanie, śrutowanie).

2

ETAP

NAKŁADANIE

- Przed użyciem dokładnie wymieszać.
- Nałożyć pierwszą warstwę pędzlem (typu spalter) lub wałkiem.
- Drugą warstwę nakładać po 2 godzinach schnięcia.

Uwaga: czas schnięcia między warstwami nie może przekroczyć 48 godzin.

- Przez pierwszych dziesięć dni po nałożeniu należy ostrożnie obchodzić się z powierzchnią.

Uwaga: pod wpływem wilgoci (np. deszczu) malowana powierzchnia może stać się śliska.

3

ETAP

KONSERWACJA

- Odkurzenie za pomocą miotły lub odkurzacza. Od czasu do czasu przemyć na mokro (obojętny detergent, bez amoniaku).
- Przy czyszczeniu myjką wysokociśnieniową nie wolno używać maksymalnej mocy.



DANE TECHNICZNE


RODZAJ ŻYWCY	Żywica poliuretanowa w fazie wodnej
GĘSTOŚĆ	Od 1,05 do 1,20 w zależności od odcienia
KONSYSTENCJA	Oleista
CZAS SCHNIĘCIA (w 20°C)	W dotyku: 1 godz. Między warstwami: 2 godz. Całkowity: 24 godz.
WYDAJNOŚĆ	12 m ² z 1 L przy 1 warstwie
WYGLĄD	Satynowy

ZALECENIA I PRZECHOWYWANIE

- Zastosowanie **Cleanera-Środka do czyszczenia posadzek betonowych Syntilor** jest niezbędne przed malowaniem posadzek cementowych.
- Gładkie posadzki (lub jastrych z dodatkiem modyfikatorów opóźniających wiązanie) należy przygotować mechanicznie (szlifowanie, śrutowanie).
- Stosować wyłącznie na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie nakładać w temperaturach poniżej 12°C lub powyżej 25°C.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.
- Chronić przed mrozem, ciepłem i wilgocią.
- Należy zauważyć, że pod wpływem wilgoci (np. Deszczu) malowana powierzchnia może stać się śliska.
- Karta Charakterystyki produktu dostępna jest na naszej stronie internetowej www.syntilor.com

NARZĘDZIA I CZYSZCZENIE

NARZĘDZIA



CZYSZCZENIE NARZĘDZI

